

A Identificación de la estación ITV y del vehículo			
Cód. Estación: 0301	Línea: L2, L5, L6,	(3) Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles, S.A. Pol. Pla de la Vallonga, C/ Nieve, 7 03006 ALACANT/ALICANTE Telf: 965107977. Fax: 965288859.	
Tipo inspección: vehículos matriculados procedentes de la EEE		(3) Fecha inspección: 08/03/2023	(8) Fecha próxima inspección: 08/03/2025
Tarifa: 79,49 €	Núm. Factura: 030120FS9000856	Clasif. vehículo: 1000	Marca: RENAULT
(2) Matrícula: 0803371514 (D)	(1) Número bastidor: VF1CNJ60551371514	(5) Categ.: M1	
Tipo vehículo: n		Fecha 1ª matriculación: 27/11/2014	(4) Lectura cuentakilómetros: 116.772

B Alcance y trazabilidad de la inspección			
<b>1. IDENTIFICACIÓN</b>		<b>7. DIRECCIÓN</b>	
1.1 Documentación	NA	3.7 Disp. retención carga	NA
1.2 Número de bastidor	A	3.8 Indicador de velocidad	A
1.3 Placas de matrícula	NA	3.9 Salientes interiores	A
<b>2. ACOND. EXT., CARROC. Y CHASIS</b>		<b>4. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN</b>	
2.1 Antiempotr. delantero	NA	4.1 Luces cruce y carretera	A
2.2 Carrocería y chasis	A,B	4.2 Luz de marcha atrás	A
2.3 Disp. acoplamiento	NA	4.3 Luces indic. dirección	A
2.4 Guardab. y disp. antipro.	A,B	4.4 Señal de emergencia	A
2.5 Limpia y lavaparabrisas	A	4.5 Luces de frenado	A
2.6 Protecciones laterales	NA	4.6 Luz placa matr. trasera	A
2.7 Protección trasera	A,B	4.7 Luces de posición	A
2.8 Puertas y peldaños	A	4.8 Luces de niebla	A
2.9 Retrovisores	A	4.9 Luz de gálibo	NA
2.10 Señales en los veh.	NA	4.10 Catadióptricos	A
2.11 Sop. ext. rueda repu.	NA	4.11 Alumbrado interior	NA
2.12 Vidrios de seguridad	A	4.12 Avisador acústico	A
2.13 El. excl. veh. M2 y M3	NA	4.15 Señal. lumin. espec.	NA
<b>3. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR</b>		<b>5. EMISIONES CONTAMINANTES</b>	
3.1 Asientos y sus anclajes	A	5.1 Ruido	B
3.2 Cint. segur. y anclajes	A	5.2 Veh. motor enc. chispa	A
3.3 Disp. retención niños	NA	5.3 Veh. motor enc. comp.	NA
3.4 Antihuelo y antivaho	A		
3.5 Antirrobo y alarma	A		
3.6 Campo de visión directa	A		
		<b>6. FRENOS</b>	
		6.1 Freno de servicio	
		6.2 Freno de socorro	
		6.3 Freno de estacionamiento	
		6.4 Freno de inercia	
		6.5 Dispositivo antibloqueo	
		6.6 Disp. de desaceleración	
		6.7 Pedal del disp. de frenada	
		6.8 Bomba vacío o com. y dep.	
		6.9 Indicador de baja presión	
		6.10 Válvula regul. freno mano	
		6.11 Válvula de frenado	
		6.12 Acum. o depósito presión	
		6.13 Acopl. frenos remolque	
		6.14 Servofreno cilin. mando	
		6.15 Tubos rígidos	
		6.16 Tubos flexibles	
		6.17 Forros	
		6.18 Tambores y discos	
		6.19 Cables, vari., palan. y con.	
		6.20 Cilindros sistema frenado	
		6.21 Válvula sensora carga	
		6.22 Ajustad. tensión autom.	
		<b>8. EJES, RUEDAS, NEUM., SUSPENSIÓN</b>	
		8.1 Ejes	
		8.2 Ruedas	
		8.3 Neumáticos	
		8.4 Suspensión	
		<b>9. MOTOR Y TRANSMISIÓN</b>	
		9.1 Estado general del motor	
		9.2 Sistema de alimentación	
		9.3 Sistema de escape	
		9.4 Transmisión	
		9.5 Veh. util. gas como carb.	
		<b>10. OTROS</b>	
		10.1 Trans. merc. peligrosas	
		10.2 Trans. merc. perecederas	
		10.3 Trans. esc. y de menores	
		10.4 Tacógrafo	
		10.5 Limitación de velocidad	
		10.6 Reformas no autorizadas	
		<b>11. DOCUMENT. APORTADA</b>	

Equipos de medición						
Emisiones AG013508	Frenado FR033136	Alineación AP023240	Vel. Act. Lim. Vel.	Ruidos	Dinamómetro	Báscula

C Mediciones efectuadas durante la inspección						
Opacidad: -	m <sup>1</sup>	CO ralenti: 0,01 %	CO ral. acel.: 0,04 %	λ: 1,008	Alineación: 2,00/-	mm
Frenado	Freno de servicio	Fi	2,49/0,97/-/-	kN	Fd	2,64/1,22/-/-
	Freno de socorro	Fi	-/-/-/-	kN	Fd	-/-/-/-
	Freno de estacionamiento	Fi	-/1,44/-/-	kN	Fd	-/1,44/-/-
					Ruidos: -/-	dB
					Báscula: -/-/-/-	kg
					Dinamómetro: -(-)/-(-)/-(-)	N

D (6) Relación de defectos encontrados en la inspección		
(6) Unidad	(6) Descripción del defecto	(6) Calificación
	SIN DEFECTOS	
Observaciones: La tarjeta de inspección técnica correspondiente a este vehículo ha quedado depositada en esta estación de ITV para su diligenciado por un plazo de 10 días.		

E (7) Resultado de la inspección		
(7) FAVORABLE <input checked="" type="checkbox"/>	(7) DESFAVORABLE <input type="checkbox"/>	(7) NEGATIVA <input type="checkbox"/>
(*) Razón social/NIF taller	(10) Observaciones	
Autoreparación <input type="checkbox"/>	Expedient = n° 030100000183839 .	
(9) Vº Bº estación ITV	Los puntos indicados con A han sido inspeccionados por el inspector 5363.	
Firma y sello	Los puntos indicados con B han sido inspeccionados por el inspector 1953.	
ref: 2023030100003062681	Los puntos indicados con C han sido inspeccionados por el inspector 1009.	
	Los puntos indicados con NA no aplican al tipo de vehículo inspeccionado o al tipo de inspección.	
	Hora fin inspección 14:09	

(\*) En inspección FAVORABLE de segunda fase o posterior

Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles, S.A. C/ Democràcia 77, Torre 2 CP 46000 Valencia. Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia Hoja V-207552, Tomo 11268, Folio 137 - A-72599418